VW - silniki 1.8 l 2.0 FSI / TFSI Klucz do wału korbowego i nasadki do zaworu sterującego wałki rozrządu

Kod produktu: 911 008 00
Dostępność: Na stanie

Numer katalogowy
Klucz mo?na dokupi? osobno

Art. 911 008 00

Opis
Silniki 1.8 / 2.0 FSI / TFSI III, 35 TFSI, 40 TFSI (2008-) z łańcuchem rozrządu

(szczegółowe informacje o zastosowaniu - patrz zestaw HP : 911 006 00)

W zestawie :

- klucz do wału korbowego,

- nasadki do regulacji wałków rozrządu,
- trzpienie blokujace napinacz

- przyrząd do centrowania pokrywy łańcucha T10368, (T10531 - nowy typ)

Silniki 1.8 / 2.0 FSI / TFSI III, 35 TFSI, 40 TFSI (2008-) z łańcuchem rozrządu

1.8 TFSi: BPU, BYT, BZB, CABA, CABB, CABD, CDAA, CDAB, CDHA, CDHB, CJEB,

CJED, CJEE, CJSA, CJSB, CJSC, CGYA, CYGA, DAJB,

2.0 TFSi: CAWA, CAWB, CBFA, CCTA, CCZA, CCZB, CCZC, CCZC, CCZD, CDNB

,CDNC,

CDND, CESA, CETA, CFKA, CFPA, CHHA, CHHB, CHHC, CHHB, CHJA, CJKA, CJKB, CJXA, CJXB, CJXC, CJXD, CJXE, CJXF, CJXG, CJXH, CJSA, CJSC, CNCB, CNCD, CNCE, CPLA, CPPA, CPSA, CULA, CULB, CULC, CVKB, CVLA, CXDA, CWZA, CYNB, CYPA, CYPB, CYRB, CYRC, CYCN, CERB, CYRC, CZPA, CZPB, CZPC, DAJA, DAJB, DAXB, DEDA, DGVA, DJHA, DJHB, DJHC, DKTA, DKTB, DKZA, DKZC, DLBA, DNUC, DNUE,

35 TFSI: DLVB, (tylko Audi)

40 TFSI: DEMA,DKYA,DKZA,DKZB,DKZC,DLVA, (tylko Audi)

OEM: T10355, T10351, T10352/1, T10352/2, T40011, T10368,

Numery OEM
OEM: T10355, T10351, T10352/1, T10352/2, T40011, T10368, (T10531)