

Mercedes 1.8, 2.1 i 2.2 M651 Blokada rozrządu 2009-2020 > MASTER DIESEL łańcuch

Kod produktu: 904 515 00
Dostępność: Na stanie

Numer katalogowy

wymiana łańcucha bez demontażu silnika

Art. 904 515 00

Dodano 06.2021

Opis

Zestaw MASTER blokad rozrządu Mercedes M651 1.8, 2.1 i 2.2 (2009-2020>) DIESEL łańcuch

Wymiana łańcucha rozrządu bez potrzeby demontażu silnika lub głowicy silnika !

Również silniki BlueEFFICIENCY, BlueTEC i Hybrydy (E300 i S300):

Silniki M651:

1.8 - 651.901

2.1 - 651.XXX (dużo)

2.2 - 651.925, ENE (651.925)

2.0 - CDI 114 BlueTEC / 4Matic, 114 / 116 CDI, 116 BlueTEC / 4Matic, 119 BlueTEC / 4Matic

Narzędzie uzupełniające: Blokada koła zamachowego [HP 904 511 00](#)

Zestaw HP 904 510 00 zawiera:

1. Narzędzie do blokowania koła pasowego wału korbowego **OEM:** 651 589 00 40 00
2. Blokada wałków wyrównowajacych **OEM:** 651 589 02 63 00
3. Blokada wałków rozrzędu **OEM:** 651 589 01 40 00 i **OEM:**651 589 09 40 00

+ Narzędzia do wymiany łańcucha bez konieczności demontażu silnika lub głowicy silnika:

4. Mostek do montażu łańcucha rozrzędu OEM 651587034000.1/1

5. Prowadnica kół zębatach rozrzędu do Mercedesa OEM 651587034000.1/2

Zabezpieczenie pominięcia łańcucha rozrzędu na kołach zębatach wałka rozrzędu.

Po zainstalowaniu łańcucha rozrzędu między kołami wałków rozrzędu - żadne z kół nie może się przypadkowo skrzyżować o drugie.

Umożliwia 100% bezpieczeństwo montażu łańcucha rozrzędu znajdującemu się na przegrodzie.

6. Klucz odgięty E14 Star 1/2"D, w celu zapewnienia lepszego dostępu do łańcucha mocujących wałka rozrzędu.

Sz szczególnie przydatne w Mercedes-Benz Sprinter, gdzie dostęp do koła pasowego jest ograniczony.

Zastosowanie w samochodach Mercedes- Benz :

Model	Rocznik
A-Class	2012 - 2018
B-Class	2012 - 2019

C-Class	2009 - 2015
C-Class	2014 - 2018
CLA Coupe	2013 - 2019
CLS	2011 - 2018
E-Class	2009 - 2016
GLA	2014 - 2020 >
GLC	2015 - 2019
GLE	2015 - 2019
GLK	2008 - 2015
M-Class	2011- 2015
S-Class	2010 - 2013
S-Class	2013 - 2017
SLC	2016 - 2017
SLK	2012 - 2016
Sprinter	2009 - 2018
Sprinter	2018 - 2020 >
Vito/Viano	2010 - 2015
Vito/V-Class	2014 - 2020 >

Oznaczenie narz?dzi serwisowych OEM:

651 589014000, 651 589094000, 651 589004000, 651 589026300, 651 587034000,

Numery OEM

OEM: 651 589014000, 651 589094000, 651 589004000, 651 589026300, 651 587034000,

