

VW, Skoda, Audi, Seat 1.0, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6

Zestaw do ustawiania rozrządu

Kod produktu: 911 570 00

Dostępność: Na stanie

Numer katalogowy

Art. 911 570 00

dodano 05.2026

Opis

Przyrząd do ustawiania rozrządu w silnikach VW, Audi, Skoda, Seat

1.0, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6 TSI/eTSI

Więcej zdjęć i materiałów wkrótce !!!

Przyrząd mierzy kąty wychylenia wałków w czasie rzeczywistym.

Pozwala na obserwację kątów wychylenia wałków na ekranie dowolnego urządzenia z WiFi i przeglądarką internetową.

Wbudowany program oblicza wymagane korekty ustawień wałków dla konkretnych kodów silników

Innowacyjne rozwiązanie i prosta procedura skraca czas ustawienia rozrządu do kilkunastu minut.

wbudowana baza ustawień w aplikacji.

- nie wymaga instalowania oprogramowania.
- generuje własną sieć WiFi.
- wymaga zasilania z USB

1.0 TSI
DFNA

1.0 TSI
DLAA

1.0 TSI
CHYA

1.0 TSI
CHZA

1.2 TSI
CJZA

1.4 TSI
CHPA

DFNB	DLAB	CHYE	CHZB	CJZB	CMBA
DSGA	DLAC	CPGA	CHZC	CJZC	CPVA
DSGB		DAFA	CHZD	CJZD	CPVB
DSGC			CHZF	CYVA	CPWA
DSGD			CHZJ	CYVB	CUKB
			CHZK	CYVD	CUKC
			CHZL		CXSA
			DBYA		CXTC
			DKJA		CZCA
			DKLA		CZDA
			DKLB		CZDA
			DKLC		CZDD
			DKLD		DGEA
			DKRA		DGEB
			DKRB		DJKA
			DKRC		
			DKRF		

1.0

- Audi: A1 8XFL, A1 GB 25, A1 CB30, Audi Q2, A3 8FL, Q2 GA30,
- Volkswagen: up!FL, Golf VII, Golf VIII, Golf Sportsvan FL, Golf VIII Evo, Polo V, Polo VI, Polo VI Evo, T-Roc,T-Cross, T-Cross Evo, Vento (A05), Taigo, Taigo Evo,Taigun, Virtus,
- Škoda: Citigo, Fabia III, Fabia IIIFL,Fabia IVEvo, Rapid FL, Slavia, Kamiq, Kamiq Evo, Karoq, Octavia IIIFL, Scala Evo,
- Seat: Arona, Arona FL, Ateca, Mii, Ibiza IVFL, Ibiza IVFL,Ibiza V, Ibiza VFL, Toledo IVFL, Leon IIIFL, LeonIV Evo,

1.2

- Audi: A3 8V,
- Volkswagen: Polo V FL, Golf VII, Caddy IV, Beetle FL, Jetta VIIFL, Touran II
- Seat: Ibiza IV FL, Leon III , Toledo IV FL,
- Skoda: Fabia III, Rapid, Octavia III, Yeti FL,

1.4

- Audi: A1 8XFL, A3, A38V, Q3, Q3 8U FL
- Volkswagen: Golf VII, Golf VIII (DJKD) Golf Sportsvan 1.4 BMT, Scirocco III FL, Tiguan II, Jetta VIIFL, Passat B8, Caddy IV, Caddy BMT
- Seat: Leon III, Leon II FL, Toledo IV FL,
- Skoda: Rapid, Yeti FL, Superb III, Kodiaq,

1.5

- Audi: A1 GB35, A3 8VFL, A3 8Y 35 (CoD), Q2 GA FL35 Evo, Q3 F3 35
- Volkswagen: Caddy V (DPBC), Golf VIIIFL, Golf VIII (ACT), Tiguan IIIFL Evo, Polo VI

Evo, T-Cross Evo, T-Roc (ACT), T-Roc FL, Taigo Evo,

Touran II FL Evo, Passat B8 FL GPF, Arteon Evo.

- Seat: Arona FL Evo, Ateca FL Evo, Leon III FL, Leon III FL, Leon IV Evo, Ibiza V Evo, Ibiza V FL, Tarraco (ACT),

- Cupra: Ateca FL Evo, Leon IV Evo,

- Skoda: Fabia IV Evo, Kamiq Evo, Scala Evo, Karoq (ACT), Octavia III FL (ACT), Octavia IV Evo, Kodiaq (ACT), Kodiaq FL Evo, Superb II FL (ACT),

- Ford: Tourneo Connect Mk3 EcoBoost

silniki 1.0, 1.5, 1.6 MPI i TSI

1.0 CHYA, CHYB, CHYC, CHYE, CPGA, DAFA, DFNA, DFNB, DLAA, DLAB, DLAC, DSGB, DSGC, DSGD.

1.5 DHFA.

1.6 CWVA, CWVB.

Seat:

Arona (od 2020 r.),

Ibiza (od 2015 r.),

Leon ST (od 2014 r.),

Mii (2012–2020),

Toledo (2015–2016).

Zastosowanie:

Wszystkie rodzaje silników wymagające zastosowania przyrządu VAS611007 do ustawienia faz rozrządu.

VW, Skoda, Audi, Seat 1.0, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6 TSI (MPi)

Skoda:

Fabia III (2014–2022),

Fabia IV (od 2021 r.),

Kamiq (2020–2023),

Karoq (od 2020 r.),

Octavia IV (od 2020 r.),

Rapid (2015–2016),

Scala (2020–2023),

Yeti (2014–2015).

Volkswagen:

Caddy/Caddy Maxi (2015 - 2017),

Golf VII (2014 - 2015),

Golf VIII (od 2020),

Load UP (2014 - 2020),

Polo (2014 - 2021),

T-Cross (od 2020),

T-Roc (od 2020),

Taigo (od 2021),

UP (od 2011).

Numer OEM

OEM: T10340, T10499, VAS611007, T10504/1

Galeria produktu