

Ford 1.0 EcoBoost (FOX) LT i 1.0 i 1.1 EcoBoost (Econetic/SCTi) BENZYNA

Kod produktu: 906 542 00
Dostępność: Na stanie

Numer katalogowy

Art. 906 542 00

906 540 00+ 906 541 00

Opis

Kpl narzędzi do obydwóch generacji silników 1.0 i 1.1 Eco Boost

i Econetic/SCTi i nowsze 1.0 Eco Boost (Fox) (2011 - 2018 - 2020 >)

Ford BENZYNA 1.0 i 1.1 EcoBoost (Econetic/SCTi) - 3 cylindry (2011-2017-)

Silnik: 1.0 Eco Boost (Econetic/SCTi) (wyst?puj? po angielsk? nazw?:**Ford 1.0 GTDi**)

Ford

Model	Rocznik
B-Max (2013-2018)	2013 - 2018
C-Max	2013 - 2018
Connect	2012 - 2016
Courier	2012 - 2016
EcoSport	2013 - 2020 >
Fiesta	2013 - 2020 >
Focus	2012 - 2018
Grand C-Max	2012 - 2018
Grand Tourneo Connect	2013 - 2018
Mondeo	2015 - 2018
Transit Connect	2015 - 2018
Transit Courier	2014 - 2016

Silniki 1.0 EcoBoost:

M1CA, M1CB, M1CB, M1DA, M1DC, M1DD, M1JA, M1JC, M1JE, M1JH, M1JJ,
M2DA, M2DB, M2DC, M2GA, M2GB, P4JA, P4JB, P4JC, P4JD, SFCA, SFCB,
SFCC, SFCD, SFCE, SFCE, SFDA, SFDC, SFDB, SFJA, SFJB, SFJC, SFJD,
SFJE, SFJH, SFJJ, SFJK, SFJL, SFJN, SFJP, XMJA, XMJB, XMJC, XMJD

Silniki 1.1 EcoBoost:

XPJA, XPJB, XPJC, XPJD, XYJA, XYJB, XYJC, XYJD, XYJE

303-732, 303-1054, 303-1602, 303-1603, 303-1604, 303-1605/1, 303-1605/2,
303-1606/1, 303-1606/2,

**FORD Blokada rozrz?du silnik 1.0 Eco Boost (FOX) LT od 2018 - 2020 >**

o kodach: B7DA, B3DA BZJA

stosowane w Fordach :

Model	Rocznik
C-Max	2018 - 2020 >
Fiesta	2018 - 2020 >
Focus	2018 - 2020 >
Focus Active	2018 - 2020 >
Grand C-Max	2018 - 2020 >
Puma	2019 - 2020 >
Transit Connect	2018 - 2020 >

Zestaw zawiera narz?dzia:

A. HP 906 541 10 Nasadka do odkr?cenia ko?a z?batego wa?ka rozrz?du

OEM:303-1661-3

B. HP 906 541 20 Narzędzie do zmiennych faz rozrządu VCT – "wydech"

OEM:303-1661-1

C. HP 906 541 30 Narzędzie do zmiennych faz rozrządu VCT - "ssanie"

OEM:303-1661-2

D. HP 906 541 40 Trzpieć do blokowania narzędzia VCT "ssanie" OEM: 310-018

Kpl narzędzi do obydwóch generacji silników 1.0 Eco Boost – w zestawie HP 906 542 00

Pozostałe narzędzia do wymiany rozrządu do silnika 1.0 Eco Boost -Fox LT

s? takie same jak do silnika Ford 1,0 - EcoBoost 3 **w zestawie HP 906 540 00 :**

E – HP 906 540 30 [OEM 303-1602] Blokada koła zamachowego

F - HP 906 540 40 [OEM 303-1604] Blokada wału korbowego (trzcina F16)

G - HP 906 540 50 [OEM 303-1603] Przyrząd do montażu pierścienia uszcz. wału korbowego

H - HP 906 200 10 [OEM 303-732] Blokada koła pasowego wału korbowego (trzcina F6)

I - HP 906 200 70 [OEM 303-1054] Blokada napinacza paska (szpilka 1,8)

OEM: 303-1661-1, 303-1661-2, 303-1661-3, 310-018

OEM: 303-732, 303-1054, 303-1602, 303-1603, 303-1604, 303-1605/1, 303-1605/2,
303-1606/1, 303-1606/2,

Numery OEM

OEM: 303-732, 303-1054, 303-1602, 303-1603, 303-1604, 303-1605/1, 303-1605/2,
303-1606/1, 303-1606/2, 303-1661-1, 303-1661-2, 303-1661-3, 310-018,