

VW - silniki 1.8 i 2.0 FSI / TFSI Klucz do wału korbowego i nasadki do zaworu sterującego wałki rozrządu

Kod produktu: 911 008 00

Dostępność: Na stanie

Numer katalogowy

Klucz można dokupić osobno

Art. 911 008 00

Opis

Silniki 1.8 / 2.0 FSI / TFSI III, 35 TFSI, 40 TFSI (2008-) z łańcuchem rozrządu

(szczegółowe informacje o zastosowaniu - patrz zestaw HP : 911 006 00)

W zestawie :

- klucz do wału korbowego,
- nasadki do regulacji wałków rozrządu,
- trzpienie blokujące napinacz
- przyrząd do centrowania pokrywy łańcucha T10368, (T10531 - nowy typ)

Silniki 1.8 / 2.0 FSI / TFSI III, 35 TFSI, 40 TFSI (2008-) z łańcuchem rozrządu

1.8 TFSi: BPU, BYT, BZB, CABA, CABB, CABD, CDA A, CDAB, CDHA, CDHB, CJEB,

CJED, CJEE, CJSA, CJSB, CJSC, CGYA, CYGA, DAJB,

2.0 TFSi: CAWA, CAWB, CBFA, CCTA, CCZA, CCZB, CCZC, CCZD, CDNB

,CDNC,

CDND, CESA, CETA, CFKA, CFPA, CHHA, CHHB, CHHC, CHHB, CHJA, CJK
CJKB, CJXA, CJXB, CJXC, CJXD, CJXE, CJXF, CJXG, CJXH, CJSA, CJSC,
CNCB, CNCD, CNCE, CPLA, CPPA, CPSA, CULA, CULB, CULC, CVKB, CVLA,
CXDA, CWZA, CYNB, CYPA, CYPB, CYRB, CYRC, CYCN, CERB, CYRC, CZPA,
CZPB, CZPC, DAJA, DAJB, DAXB, DEDA, DGVA, DJHA, DJHB, DJHC, DKTA,
DKTB, DKZA, DKZC, DLBA, DNUC, DNUE,

35 TFSI: DLVB, (tylko Audi)

40 TFSI: DEMA,DKYA,DKZA,DKZB,DKZC,DLVA, (tylko Audi)

OEM: T10355, T10351, T10352/1, T10352/2, T40011, T10368,

Numery OEM

OEM: T10355, T10351, T10352/1, T10352/2, T40011, T10368, (T10531)