

Blokada wałków wyrównawczych VW silniki 2.0 TDI PD

Kod produktu: 904 010 37
Dostępność: Na stanie

Numer katalogowy

Art. 904 010 37

Opis

Blokada położenia wałków wyrównawczych (pompy olejowej).

Silniki 2.0 TDI PD z łańcuchowym napędem pompy oleju

OEM:T10255

Numer OEM

OEM: T10255