

Blokady rozrządu CITROEN, PEUGEOT Benzyna i Diesel MASTER

Kod produktu: 905 951 00
Dostępność: Na stanie

Numer katalogowy

Art. 905 951 00

Również: Ford, Fiat i Lancia

Opis

Blokady rozrządu MASTER CITROEN / PEUGEOT (PSA) Benzyna i Diesel

Zestaw MASTER zawiera zestawy:

Art. 905 420 00 Art. 905 600 00

Art. 905 700 00 Art. 905 800 00

Art. 905 430 00 Art. 907 180 00

Uaktualnienie ! Dodano narzędzi, OEM: 0188AH, 0188-K, 0188Q1, 4200-TH, 0153-AL

Samochody :

CITROEN -

PEUGEOT -

FORD Fiesta ; FORD Fusion ; FORD Focus C-Max

FIAT Scudo (99-), FIAT Ulysse (99-), FIAT Ducato (2001-)

LANCIA Zeta (99-), LANCIA Phedra (2002-)

Silniki benzynowe:

1.0 , 1.1 , 1.3 , 1.4 , 1.5 , 1.6 , 1.8 , 2.0

1.4 16V - o kodach silników : ET3J4 (KFU) , TU3A / JP (KFV / KFW)

1.6 16V , 2.0 16V - o kodach silników : TU, XU

1.8 16V , 2.0 16V , 2.2 16V - o kodach silników : EW7, EW10, EW12

Silniki Diesel:

1.4 , 1.5 , 1.7 , 1.9 , 2.1 , 2.5 D , 2.5 TD - o kodach silników : TUD , XUD

Silników HDI: 1.4 , 1.6 , 2.0 , 2.2 - o kodach silników : DW8 , DV4 , DV6 , DW10 , DW12 , FJ6A , F6JB , F6JC

Zestaw MASTER zawiera zestawy

Art. 905 420 00 Art. 905 600 00

Art. 905 700 00 Art. 905 800 00

Art. 905 430 00 Art. 907 180 00

W skład zestawu wchodzi (OEM) narzędzia fabryczne:

0117Ar , 0132AJ1 , 0132AJ2 , 0132AK , 0132P , 0132Q , 0132QZ , 0132QY , 0132R , 0132RZ , 0132X1Z , 0134Q , 0153A , 0153AA , 0153AB , 0153AF , 0153AK , 0153AL , 0153G , 0153M , 0153N , 0153U , 0178A , 0178B , 0178C , 0178D , 0178E , 0178T , 0188-E , 0188-F , 0188-H , 0188-J1 , 0188-J2 , 0188-K , 0188-M , 0188-P , 0188-X , 0188-Y , 0189-A , 0189-AZ , 0189-B , 0189-C , 0189-J , 0189-K , 0189-L , 0189-R , 0189-S1 , 0189-S2 , 0194-B , 0194-C , 4200TH , 4507-TA , 4507-TJ , 4507-TL , 4527-TS1 , 4527-TS2 , 4533-TAC1 , 4533-TAC2 , 4533-TAD , 5711-TA , 5711-TB , 5711-TC , 5711-TD , 5711-TE , 6012-T , 7004-TG , 7014-TJ , 7014-TM , 4014-TN , 7017-TR , 7017-TU , 7018-TY , 7019T , 7044-T , 9004-T , 9022-TM , 9041-TZ , 9044-T , 9765.54 , 9766.98 , 9767.27 , 9767.34 , 9767.89 , 9767.94 , D86 , M8 Bolts , 1860617000 , 1860638000 .

Dodano narzędzia OEM: 0188AH, 0188-K, 0188Q1, 4200-TH, 0153-AL

Numery OEM

W skład zestawu wchodzi (OEM) narzędzia fabryczne:

0117Ar , 0132AJ1 , 0132AJ2 , 0132AK , 0132P , 0132Q , 0132QZ , 0132QY , 0132R ,
0132RZ , 0132X1Z , 0134Q , 0153A , 0153AA , 0153AB , 0153AF , 0153AK , 0153AL ,
0153G , 0153M , 0153N , 0153U , 0178A , 0178B , 0178C , 0178D , 0178E , 0178T ,
0188-E , 0188-F , 0188-H , 0188-J1 , 0188-J2 , 0188-K , 0188-M , 0188-P , 0188-X ,
0188-Y , 0189-A , 0189-AZ , 0189-B , 0189-C , 0189-J , 0189-K , 0189-L , 0189-R ,
0189-S1 , 0189-S2 , 0194-B , 0194-C , 4200TH , 4507-TA , 4507-TJ , 4507-TL ,
4527-TS1 , 4527-TS2 , 4533-TAC1, 4533-TAC2 , 4533-TAD , 5711-TA , 5711-TB ,
5711-TC , 5711-TD , 5711-TE , 6012-T , 7004-TG , 7014-TJ , 7014-TM , 4014-TN ,
7017-TR , 7017-TU , 7018-TY , 7019T , 7044-T , 9004-T , 9022-TM , 9041-TZ , 9044-T
, 9765.54 , 9766.98 , 9767.27 , 9767.34 , 9767.89 , 9767.94 , D86 , M8 śRUBA ,
1860617000 , 1860638000,

Dodano narzędzia OEM: 0188AH, 0188-K, 0188Q1, 4200-TH, 0153-AL,