

# Blokada variatora VW/Audi/Seat/Skoda 1.0/1.2/1.4 +1.5 TSI/eTSI/Bluemotion

**Kod produktu:** 911 552 00  
**Dostępność:** Na stanie

## Numer katalogowy

VW/Audi/Seat/Skoda

Art. 911 552 00

dodano 02.2023

## Opis

**Blokada variatora VW/Audi/Seat/Skoda 1.0/1.2/1.4 +1.5 TSI/eTSI/Bluemotion**

**Silniki EA 211 Evo od 2017roku do nadal :**

- 3-cyl. wtrysk bezpo?redni (silnik 1,0 l, 4 V, EA211, turbospr??arka)
- 4-cyl. wtrysk bezpo?redni (1,2 l, 4 V, EA 211, turbospr??arka)
- 4-cyl. wtrysk bezpo?redni (silnik 1,4 l, turbospr??arka)
- 4-cyl. silnik 1.5 4V EA211 EVO z turbospr??ark?

**Zestaw zawiera narz?dzia zastepuj?ce oryginalne narz?dzia OEM:**

1. HP 911 551 10 Nasadka uchwytu variatora wa?ka rozrz?du zaworów wydechowych *OEM T10554*
2. HP 911 551 02 Klucz do nasadki j.w (3) *OEM T10172A*
3. HP 911 552 10 Nasadka uchwytu variatora wa?ka rozrz?du zaworów ss?cych *OEM T10575*

## **Narzędzia uzupełniające (poza zestawem)**

HP 911 560 00 Klucz do koła pas. wału korbowego *OEM T10475*

**DPCA:** 110 KM (150 kW) od 2018 roku ( VW, Skoda, Audi, SEAT )

**DPBA:** 131 KM (96 kW) od 2019 roku ( VW, SEAT )

**DPBC:** 114 KM (84 kW) od 2021 roku ( VW )

**DPBE:** 131 KM (96 kW) od 2019 roku ( VW )

**DACA:** 131 KM (96 kW) od 2017 roku ( VW, SEAT )

**DACB:** 131 KM (96 kW) od 2019 roku ( VW, SEAT )

**DADA:** 110 KM (150 kW) od 2017 roku ( VW, SKODA, AUDI)

**DFYA:** 110 KM (150 Kw) od 2022 ROKU ( VW, SKODA, AUDI, SEAT) (silniki 1,5 eTSI)

**DHFA:** 131 KM (96 Kw) od 2018 roku ( VW, SKODA, AUDI, SEAT )

## **Zastosowanie w samochodach Volkswagen:**

Silnik **DPCA** 150 KM

Arteon (3H7) 2019-2020

Arteon (3H8/3H9) 2020-2022 >

Golf SV/Sportsvan (AN1) 2019-2021

Golf VII (BQ1) 2019-2020

Golf VII Estate (BV5) 2018-2021

Golf VIII (CD1) 2020-2022 >

Golf VIII Estate (CG5) 2020-2022 >

Passat (CB2/CB5) 2019-2022 >

Polo (AW1) 2019-2021

Taigo (CS1) 2022-2022 >

Tiguan (AD1) 2019-2020

Tiguan Allspace (BW2) 2019-2021

Touran (5T1) 2019-2022 >  
T-Cross (C11) 2019-2022 >  
T-Roc Cabriolet (AC7) 2019-2022 >  
T-Roc (A11) 2019-2022 >

Silnik **DPBA** 131 KM

Golf SV/Sportsvan (AN1) 2019-2021  
Golf VII (BQ1) 2019-2020  
Golf VII Estate (BV5) 2019-2021  
Golf VIII (CD1) 2020-2022 >  
Golf VIII Estate (CG5) 2020-2022 >

Silnik **DPBC** 114 KM

Caddy/Caddy Maxi (SBx) 2021-2022 >

Silnik **DPBE** 131 KM

Tiguan (AD1) 2019-2020  
Tiguan (AX1) 2020-2022 >

Silnik **DFYA (1.5 eTSI)** 150 KM

Golf VIII (CD1) (20-) 2020-2022 >  
Golf VIII Estate (CG5) 1.5 2020-2022 >

## **Zastosowanie w samochodach Skoda**

Silnik **DPCA** 150 KM

Kamiq (NW4) 2019-2022 >  
Karoq (NU7) 2019-2022 >  
Kodiaq (NS7) 2019-2022 >  
Octavia III (5E3/5E5) 2019-2020  
Octavia IV (NX3/NX5) 2020-2022 >  
Scala (NW1) 2019-2022 >  
Superb III (3V3/3V5) 2019-2022 >

## **Zastosowanie w samochodach Audi**

## Silnik **DPCA** 150 KM

A1 Sportback (GBA) 2019-2022 >  
A1 citycarver/allstreet 2019-2022 >  
A3 Cabrio (8VE) 2019-2021  
A3 Saloon (8VM) 2019-2020  
A3/A3 Sportback (8VK/8VF) 2019-2020  
A3 Sportback (8YA) 2020-2022 >  
A3 Saloon (8YS) 2020-2022 >  
Q2 (GAB) 2019-2020  
Q2 (GAG) 2020-2022 >  
Q3 (F3B) 2019-2022 >  
Q3 Sportback (F3N) 2019-2022 >

## Zastosowanie w samochodach SEAT

### Silnik **DPCA** 150 KM

Arona (KJ7) 2019-2021  
Arona (KJP) 2021-2022 >  
Ateca (KH7) 2019-2020  
Ateca (KHP) 2020-2022 >  
Ibiza (KJ1) 2020-2021  
Ibiza (KJG) 2021-2022 >  
Leon (5F1/5F5) 2019-2020  
Leon ST (5F8) 2019-2020  
Leon (KL1) 2020-2022 >  
Leon ST (KL8) 2020-2022 >  
Tarraco (KN2) 2019-2022 >

### Silnik **DPBA** 131 KM

Leon (5F1/5F5) 2019-2020  
Leon ST (5F8) 2019-2020  
Leon (KL1) 2020-2022 >  
Leon ST (KL8) 2020-2022 >

**OEM:** .T10554, T10575, T10172A,

**Numer OEM**

**OEM:** *T10172A, T10554, T10575*